




سوکت ۴۸ پایه مشکی (۴۸) : ۷ NR/10 PR

A1 : (9001) پین ۲۹ یونیت گیربکس اتوماتیک یا پین ۲۱ یونیت ABS یا پین ۴ در سوکت ۴۰ پایه مشکی BSI
 B1 : (9006) پین ۷ سوکت عیب یابی
 C1 : تا E1 بدون اتصال
 F1 : (1379) پین ۲ پدال گاز
 G1 : (1389) پین ۴ پدال گاز
 H1 : (8094) پین ۳ فشار سنج مدار کولر
 J1 : بدون اتصال
 L1 : (MC11M) اتصال به بدنه
 M1 : (MC11N) اتصال به بدنه

A2 : (9000) پین ۳۰ یونیت گیربکس اتوماتیک یا پین ۲۳ یونیت ABS یا پین ۲ در سوکت ۴۰ پایه مشکی BSI
 B2 : (1384) پین ۱ سویچ پدال کلاچ
 C2 : و D2 بدون اتصال
 E2 : (731) پین ۵ پدال گاز (مدل ۵ سیمه لیمیتر ساپورت)
 F2 : (1377) پین ۱ پدال گاز
 G2 : (1378) پین ۳ پدال گاز
 H2 : (8093) پین ۲ فشار سنج مدار کولر
 J2 : بدون اتصال
 L2 : (MC11T) اتصال به بدنه
 M2 : بدون اتصال

A3 : (1226) پین ۳ سوکت ۱۶ پایه مشکی BSM
 B3 : بدون اتصال
 C3 : (1599) پین ۳ مقاومت فن و پین ۱ فن رادیاتور و پین ۵ رله دور بالای فن
 D3 : تا F3 بدون اتصال
 G3 : (6702) پین ۴ سویچ پدال ترمز (متصل به پین ۱۶ گیربکس اتوماتیک)
 H3 : (8092) پین ۱ فشار سنج مدار کولر
 J3 : بدون اتصال
 K3 : (CM4C) پین ۱۲ سوکت ۱۶ پایه سبز BSM

L3 و : M3 بدون اتصال

A4 تا : C4 بدون اتصال
B4 - (1540) پین ۲ رله دور بالای فن
E4 - (1550) پین ۲ رله دور پایین فن
F4 - (1229) پین ۱۳ سوکت ۱۶ پایه مشکی BSM
G4 بدون اتصال
H4 - (6739) پین ۲ سوکت ۱۰ پایه مشکی BSM
J4 - (1232) پین ۲ شیر تخلیه کانیستر
K4 بدون اتصال
L4 - (1203) پین ۱۴ سوکت ۱۶ پایه خاکستری BSM
M4 بدون اتصال

سوکت ۳۲ پایه قهوه ای (۳۲) : V MR/20 MOT

A1 و : B1 بدون اتصال
C1 - (1220) پین ۱ دریچه گاز
D1 - (1363) پین ۲ MAP سنسور
E1 و : F1 بدون اتصال
G1 - (1372) پین ۴ دریچه گاز
H1 بدون اتصال
A2 - (104) پین ۲ دینام
B2 - (M130) شیلد سیم های ناک سنسور
C2 - (1219) پین ۶ دریچه گاز
D2 - (1341) پین ۳ MAP سنسور
E2 بدون اتصال
F2 - (7101) پین ۱ سویچ فشار هیدرولیک
G2 - (1371) پین ۳ دریچه گاز
H2 بدون اتصال

A3 - (1366) پین ۱ سنسور دمای اب
B3 - (134) پین ۱ ناک سنسور
C3 - (1218) پین ۲ دریچه گاز
D3 - (1393) پین ۱ MAP سنسور
E3 - (1135) پین ۳ کوبل
F3 تا : H3 بدون اتصال

A4 - (1357) پین ۲ سنسور دمای اب
B4 - (135) پین ۲ ناک سنسور
C4 - (1367) پین ۵ دریچه گاز
D4 - (1364) پین ۴ MAP سنسور
E2 - (D138) شیلد سیم های کویل
F4 تا : H4 بدون اتصال

سوکت ۳۲ پایه خاکستری (۳۲) : V GR/20 MOT

A1 و : B1 بدون اتصال
C1 - (1303) پین ۳ سنسور اکسیژن پایین
D1 - (131) پین ۲ سنسور اکسیژن بالا

E1 بدون اتصال
F1 - (1321) پین ۱ انژکتور سیلندر ۱
G1 و H1 بدون اتصال

A2 و B2 بدون اتصال
C2 - (1302) پین ۴ سنسور اکسیژن پایین
D2 - (130) پین ۴ سنسور اکسیژن بالا
E2 بدون اتصال
F2 - (1322) پین ۱ انژکتور سیلندر ۲
G2 و H2 بدون اتصال

A3 - (132) پین ۲ سنسور دور موتور
B3 تا E3 بدون اتصال
F3 - (1323) پین ۱ انژکتور سیلندر ۳
G3 - (124) پین ۲ سنسور اکسیژن پایین (گرمکن سنسور)
H3 - (1151) پین ۱ کوئل

A4 - (1361) پین ۱ سنسور دور موتور
B4 تا E4 بدون اتصال
F4 - (1324) پین ۱ انژکتور سیلندر ۴
G4 - (122) پین ۲ سنسور اکسیژن بالا (گرمکن سنسور)
H4 - (1152) پین ۲ کوئل