

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۸/۲۰

شماره: ۱۳۹۴-۸۴

کلید مدرک: ۱۵۷۴۲

اطلاعیه فنی



روش رفع ایراد پله ای عمل کردن شیشه بالابر در خودروهای مالتی پلکس SMS نوع خودرو: دنا و سمند

به اطلاع کلیه نمایندگان مجاز می رساند در صورت مراجعه خودروهای دنا و سمند با سیستم مالتی پلکس SMS، با ایراد پله ای حرکت کردن شیشه های جانبی خودرو (حرکت شیشه بالابر بدین صورت است که شیشه حرکت کرده و سپس متوقف می شود و نیاز به رها کردن و فشردن مجدد کلید شیشه بالابر می باشد)، لازم است به منظور رفع ایراد اقدام به کنترل نوع پیکربندی شیشه بالابر مطابق مراحل زیر گردد:

۱- از آنجایی که خودروهای تولیدی سمند و دنا در حال حاضر، مجهز شیشه بالابر Antitrap نیستند لازم است در پیکربندی

نودهای DCN و CCN و RN گزینه Antitrap در حالت غیر فعال (Inactive) باشند. این مورد کنترل گردد.

۲- در غیر این صورت با ورود به منوی Public Configuration، گزینه Antitrap از حالت فعال (Active) به حالت غیر

فعال (Inactive) تغییر یابد

گزینه Active را به
Inactive تغییر دهید

۳- در پایان مجدداً گزینه های Antitrap مربوط به شیشه بالابرها در نودهای DCN و CCN و RN کنترل نموده و از عملکرد

صحیح شیشه بالابر اطمینان حاصل نمایید.

توضیح: این اطلاعیه فنی برای خودروهای مالتی پلکس SMS فاقد سیستم شیشه بالابر آنتی ترپ معتبر می باشد.

صفحه: ۱ تصویب: معاونت خدمات پس از فروش

نام: شهیار سلطانی

امضاء:

تایید: مدیریت مهندسی خودرو

نام:

امضاء:

واحد تهیه کننده

نام:

امضاء:

نام:

امضاء: