


موضوع : تعویض مجموعه رام زیر موتور و دسته موتورهای خودروی تیبا

به کلیه نمایندگی های مجاز خودروی تیبا



باتوجه به بررسی و اقدامات صورت پذیرفته در راستای کاهش صدا (Noise) در خودروی تیبا ، تغییراتی در مجموعه قطعات رام زیر موتور و دسته موتورها صورت پذیرفته و قطعات جدید (از شماره شاسی S8510089001695 به بعد) در خطوط تولید مورد استفاده قرار گرفته است. لذا به اطلاع کلیه نمایندگی های مجاز تیبا می رساند ؛ درهنگام مراجعه خودروهایی که شماره شاسی آنها در محدوده S8510089000067 تا S8510089001694 قرار گرفته است نسبت به تعویض مجموعه قطعات رام زیر موتور و دسته موتورها اقدام گردد.

ردیف	نام قطعه	شماره سریال	کد عملیات	شرح عملیات	زمان - ساعت	گريد
۱	رام زیر موتور	۱۰۰۴۳۵	K7014H00	پیاده و سوار کردن رام زیر موتور	۰.۵	B
۲	دسته موتور شمار ۱	۱۰۰۴۳۴	N7013H00	پیاده و سوار کردن دسته موتور شماره ۱	۰.۵	B
۳	دسته موتور شمار ۲	۱۰۰۴۳۷	S7016H00	پیاده و سوار کردن دسته موتور شماره ۲	۰.۴	B
۴	دسته موتور شمار ۳	۱۰۰۴۳۲	M7010H00	پیاده و سوار کردن دسته موتور شماره ۳	۰.۵	B