

شماره: E9200

تاریخ: ۹۲/۰۵/۰۷

کلید مدرک: ۱۴۶۹۶

دستورالعمل فراخوان



معاونت فنی و مهندسی

مدیریت مهندسی خودرو

عنوان فراخوان: ایراد عدم عملکرد کولر خودرو

نوع خودرو: رانا (غیر ECO MUX)

به اطلاع کلیه نمایندگی‌های مجاز می‌رساند، در برخی از خودروهای رانا (غیر ECOMUX) به مشخصات فایل پیوست، ایراد عدم عملکرد کولر وجود دارد و لازم است در صورت مراجعه و مطابقت شماره شاسی خودرو با لیست خودروهای تحت این فراخوان، به شرح زیر اقدام گردد.

رویه شناسایی و رفع ایراد:

در صورت استفاده همزمان دسته سیم موتور الکتریک خودرو شرق و دسته سیم اصلی کروز، عملکرد کولر خودرو مختل شده و کولر باد گرم می‌زند که جهت رفع این ایراد لازم است دسته سیم موتور بر اساس دستورالعمل‌های خدمات پس از فروش تعویض و از نوع کروز استفاده گردد.

تاکید می‌گردد که این مشکل زمانی ایجاد می‌شود که دسته سیم موتور شرکت الکتریک خودرو شرق با دسته سیم اصلی شرکت کروز استفاده شده باشد. بنابراین حالت عکس آن مشکلی ندارد و لذا نیاز به تعویض دسته سیم موتور ندارد.

قطعات مورد استفاده:

تعداد	شرح	شماره فنی
1	دسته سیم موتور (کروز)	1000319402

کدهای اجرت مورد استفاده:

کد اجرت	شرح اجرت
F1009	بازدید فراخوان - سیستم الکتریکال و بدنه
49080	تعویض دسته سیم موتور

توجه ۱: مرکز هزینه شرکت **سایکو** می‌باشد.

توجه ۲: بر روی کارت داغی عبارت "تعویض بدلیل فراخوان E9200" درج گردد.

صفحه	تهیه کننده	تایید کننده	تصویب کننده
از ۱	تایید فراخوان: محمد شفیعیان امضاء:	تایید بلتفرم: محمود خوش پسند امضاء:	معاونت فنی و مهندسی شهرداری سلطانی امضاء:
۱	اقدام کننده: مسئول نمایندگی امضاء:	مدیریت مهندسی خودرو فریبرز زیبایی امضاء:	