

دربرخی از محصولات ایران خودرو با موتور XU7 از قبیل پژو ۴۰۵-سمند و پژو پارس که به سیستم انژکتوری والئو LC و ILC بدون ایموبلایزر مجهز میباشند، به طور مرتب خطای ناک سنسور مشاهده می گردد.

به نحوی که حتی بعد از پاک کردن خطا بعد از مدت کمی از کار کرد موتور خطای ناک مجددا مشاهده می گردد.

توجه داشته باشید که فقط ECU های LC و ILC با شماره مرجع زیر قابلیت داندود شدن دارند و می بایست از داندود کردن موارد مشابه خودداری نمود.

LC ECU به شماره نرم افزار ۹۶۵۶۵۹۸۶۸۰ (بعد از داندود ۹۶۶۲۹۱۸۶۸۰)

ILC ECU به شماره نرم افزار ۹۴۲۰۲۳۹۹۶۳ (بعد از داندود ۹۶۶۲۹۱۸۶۸۰)

تذکر مهم: توجه داشته باشید در صورتی که نوع ECU به اشتباه انتخاب شود بعد از عملیات داندود چراغ چک روشن نمی شود و باید اقدام به تعویض ECU نمود.

