



اطلاعه فنی - تعمیراتی



تاریخ: ۱۳۹۲/۹/۲۳

شماره: ۱۳۹۲-۷۶

کدمدرک: ۱۴۸۴۵

نوع خودرو: رانا و ۲۰۶ جدید

عنوان: چشمک زدن چراغ جلو

بدینوسیله به اطلاع کلیه نمایندگی های مجاز می رساند چنانچه خودرویی با ایراد " چراغ جلو چشمک زده و سپس خاموش می شود " مراجعه نمود، قبل از هر اقدامی، لامپ چراغ جلو را بررسی نمایید.

۱- چنانچه از لامپ ۱۰۰ وات استفاده شده بود آن را با یک لامپ ۵۵ وات تعویض نمایید.

۲- چنانچه لامپ فاقد عایق سیلیکونی بود آنرا با یک لامپ ۵۵ وات دارای عایق سیلیکونی تعویض نمایید.


۳- چنانچه لامپ به درستی در محل خود جای نگرفته بود آنرا جدا نموده و بصورت صحیح جاگذاری نمایید.

حال اگر هیچ یک از حالات مذکور رخ نداده بود اقدام به بررسی دسته سیم و FCM نمایید.

توان لامپ ۱۰۰ وات می باشد.



محل قرارگیری عایق سیلیکونی لامپ.



صفحه: ۱

تصویب: معاونت فنی و مهندسی

نام:

شهریار سلطانی

از: ۱

تأیید: مدیریت مهندسی خودرو

نام:

فریبرز انصاری

امضاء:

واحد تهیه کننده

تأیید کننده:

محمود جوس پسند

امضاء:

اقدام کننده:

سید احسان الدین ذگردی

امضاء: