



معاونت خدمات پس از فروش
مدیریت بهبود و توسعه نمایندگی های گروه ایران خودرو

دستورالعمل فراخوان

شماره: C19417

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۷/۰۱

کد مدرک: ۱۵۶۸۰

عنوان فراخوان: رفع ایراد کیفی فرمان هیدرولیک

نوع خودرو: پژو پارس و ۴۰۵

به اطلاع نمایندگان مجاز می رساند، در تعدادی از خودروهای پژو ۴۰۵ و پارس احتمال ایراد کیفی قطعه فرمان کامل با شیر هیدرولیک (محصول شرکت شتابکار) که ناشی از ایراد قطعه می باشد وجود دارد و به منظور برطرف کردن ایراد می بایست قطعه ذیل مطابق با رویه های موجود در مستندات فنی مرتبط تعویض گردد:

کد اختصاصی قطعه	شرح قطعه
11702027	فرمان کامل با شیر هیدرولیک طرح DVS



لیبل ردیابی الصاق شده بر روی قطعه

صفحه	تصویب کننده	تایید کننده	تهیه کننده	اقدام کننده:
۱ از ۲	معاون خدمات پس از فروش شهریار سلطانی امضا:	مدیریت بهبود و توسعه نمایندگی های گروه ایران خودرو امیر حسین مفید امضا:	اداره فراخوان: رضا طیب طاهری امضا:	محمدرضا صدوق شهیرزایی امضا:

تنظیم کننده: علی عزیزی

دستورالعمل فراخوان



معاونت خدمات پس از فروش
مدیریت بهبود و توسعه نمایندگی های گروه ایران خودرو

شماره: C19417

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۷/۰۱

کد مدرک: ۱۵۶۸۰

توجه ۱: قطعه مزبور مشمول ردیابی ایران خودرو بوده و بارکدهای ردیابی قطعات معیوب در بازه های اعلام شده ذیل می باشد

کد ردیابی و شناسایی	
تا	از
FZ201H1 078 0158	FZ201H1 078 0054
FZ201H1 079 1206	FZ201H1 079 1075
FZ201H1 080 0358	FZ201H1 080 0194
FZ201H1 083 0700	FZ201H1 083 0523
FZ201H1 085 1192	FZ201H1 085 1026
FZ201H1 086 1140	FZ201H1 086 0965
FZ201H1 087 1124	FZ201H1 087 0934
FZ201H1 088 1193	FZ201H1 088 1012

شرح اجرت	کد اجرت	وضعیت
بازدید فراخوان - سیستم تعلیق جلو	F1005	اجباري
بازوبست فرمان هیدرولیک شامل بازوبست لوله ها ۴۰ و پارس و سمند	43804	اجباري
هواگیری سیستم فرمان هیدرولیک ۴۰ و پارس و سمند	43805	اجباري

توجه ۲: روی کارت داغی عبارت " تعویض به علت فراخوان C19417 " درج شود.

توجه ۳: مرکز هزینه این فراخوان " ساپکو " می باشد.

تصویب کننده	تایید کننده	تهیه کننده	صفحه
معاون خدمات پس از فروش: شهریار سلطانی امضا:	مدیریت بهبود و توسعه نمایندگی های گروه ایران خودرو امیرحسین مفید امضا:	اداره فراخوان: رضا طیب طاهری امضا:	اقدام کننده: محمدرضا صدوق شهیرزادی امضا:
۲	۲	۲	از ۲

تنظیم کننده: علی عزیزی