



به اطلاع کلیه نمایندگیهای مجاز می رساند در صورت مراجعه خودروهای خانواده پژو ۲۰۶ و رانا با ایراد صدای غیر عادی از ناحیه چرخ های عقب در حرکت رو به عقب ، جهت جلوگیری از درگیری لنت و به منظور رفع ایراد طبق موارد ذیل اقدام گردد :

۱ - اقدام به تعویض قطعه کابل ترمز دستی و جایگزینی با نوع اصلاح شده گردد .



۲ - کابل ترمز دستی باید بین ۵ تا ۶ دندانه رگلاژ شود و بدین منظور بایستی کابلها کاملاً آزاد شده و حداقل ۵ بار پدال ترمز فشرده و رها گردد تا لنت ها در موقعیت صحیح خود قرار گیرند (در حالت موتور روشن) و سپس نسبت به رگلاژ کابل (بین ۵ تا ۶ دندانه) اقدام گردد .

۳ - برای تعویض کابل ، نباید ضربه ای به کالیپر وارد گردد و بهتر است با جدا کردن براکت نگهدارنده کابل کالیپر، تعویض صورت گیرد.



نکته : این دستورالعمل مرتبط با خودروهای پژو ۲۰۶ و رانا با ترمز عقب دیسکی میباشد .

نکته : در تولیدات سال ۹۵ از کابل ترمز دستی بهینه استفاده شده و نیازی به تعویض کابل ، در این خودروها با ایراد مذکور نمیباشد .

شرح قطعه	کد اختصاصی
کابل ترمز دستی	۱۳۸۰۶۰۱۶
شرح اجرت	کد اجرت
تعویض سیم ترمز دستی دوطرف	۴۴۳۶۶
تعویض سیم / کابل ترمز دستی (دو طرف)	۴۲۱۰۰L0