



تاریخ: ۱۳۹۴/۰۸/۱۲

شماره: ۱۳۹۴-۴۸

کلید مدرک: ۱۵۷۲۲

نوع خودرو: پارس، سورن و دنا

عنوان: رویه رفع ایراد صدا از دیسک چرخ عقب هنگام حرکت در دنده عقب

پیرو اطلاعیه فنی ۲۴۵-۱۳۹۳، به اطلاع کلیه نمایندگیهای مجاز می‌رساند در صورت مراجعه خودروهای خانواده پارس، سورن و دنا با سیستم ترمز دیسکی چرخ عقب با ایراد صدای غیر عادی از ناحیه لنت و دیسک عقب هنگام حرکت در دنده عقب، لازم است به منظور رفع ایراد مطابق مراحل زیر اقدام گردد:

۱- در صورتی که تاریخ تولید خودرو مربوط به تولیدات قبل از سال ۹۴ باشد اقدام به تعویض قطعه دیسک چرخ عقب با قطر ۲۴۹ میلیمتر با شماره فنی ۰۶۷۰۵۰۱۱ گردد.

شرح قطعه	کد اختصاصی
دیسک ترمز چرخ عقب با قطر ۲۴۹ mm	۰۶۷۰۵۰۱۱

سپس اقدام به بررسی و بازدید لنتهای چرخ عقب گردد. اگر بر روی لنت آثار خوردگی و انداختن لبه مشاهده نمودید اقدام به تعویض لنت های چرخ عقب نیز نمایید.



خارج شدن نگهدارنده کابل ترمزدستی

۲- دقت نمایید در برخی موارد نیز ممکن است کابل ترمه دستی از محل نگهدارنده خود خارج شود و این اتفاق باعث برخورد لنت ترمز عقب به دیسک شود. این مورد نیز بررسی گردد.

تذکر: در خصوص موارد احتمالی که با تعویض دیسک ترمز و یا لنت ایراد برطرف نمی‌گردد، مراتب توسط واحد ذیربط در ایران خودرو در دست بررسی بوده و در خصوص نحوه رفع ایراد متعاقباً اطلاع رسانی خواهد شد.

صفحه: ۱

تصویب: معاونت خدمات پس از فروش

تایید: مدیریت مهندسی خودرو

واحد تهیه کننده

نام: شهریار سلطانی

نام:

تایید کننده:

اقدام کننده:

امضاء:

امضاء:

امضاء:

امضاء: