

تاریخ	۱۳۸۶/۱۰/۰۳
شماره	۱۳۸۶-۷۶
کد مدرک	۱۰۹۱۵

اطلاعیه فنی - تعمیراتی


عنوان	نحوه غیر فعال سازی ایربگ خودروی سورن	نوع خودرو	سورن
-------	--------------------------------------	-----------	------

اطلاعیه فنی به نمایندگی های مجاز ایران خودرو



تذکره

پیرو اطلاعیه فنی به شماره ۰۹-۱۳۸۶ (معرفی سیستم ایربگ و پیش کشنده کمربندهای ایمنی) با کد ۱۰۶۵۹، به اطلاع می رساند جهت غیر فعال سازی سیستم ایربگ و کمر بند پیش کشنده، کافیسیت کابل منفی باتری را به مدت ۲ دقیقه جدا نمایید سپس فیوز مربوط به ایربگ (F22) را از جعبه فیوز خارج نمایید.



سایت معاونت فنی و مهندسی ایساکو: <http://www.isaco.net/persian/item/index.asp>

مدیر محترم برند - مدیر محترم مهندسی شرکت امداد خودرو - معاونت محترم شبکه خدمات - مدیر محترم ارتباط با مشتری (CRM) - مدیران محترم دفاتر منطقه ای مدیریت محترم تعمیرگاههای مرکزی - مدیریت محترم آموزش - مدیریت محترم گارانتی - نمایندگیهای مجاز - ادارات پلتفرم - اداره مشخصات محصول - اداره تطبیق کالا با استاندارد - اداره عیب پلی از راه دور - اداره ابزار و تجهیزات - عملیتهای مجاز تعمیراتی - فروشگاههای مجاز قطعات یدکی - اداره طرح ریزی، اطلاع رسانی و کنترل مدارک فنی - مدیریت خدمات پس از فروش صادرات

صفحه: ۱	تایید: مدیریت مهندسی خودرو	واحد تهیه کننده:
از: ۱	نام: سید مهدی فلاح	تایید کننده:
کد فرم: ۱۰۴۰۸۰	امضاء:	امضاء:

معاونت فنی و مهندسی