

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۴/۰۱

اطلاعیه فنی - تعمیراتی



شماره: ۱۳۹۴-۲۵

کلید مدرک: ۱۵۵۴۵



نوع خودرو: ۴۰۵ و پارس

عنوان: لزوم انطباق نوع سنسور میل سوپاپ با نوع EMS خودرو

به اطلاع کلیه نمایندگان مجاز می‌رساند در صورت مراجعه خودرو با ایراد سنسور میل سوپاپ (Camshaft Position sensor-Malfuction) لازم است موارد زیر کنترل گردند:

۱- اگر EMS خودرو از نوع Siemens شرکت کروز باشد نیاز به دانلود نرم افزار ECU نیست و در صورت روشن بودن چراغ چک و خطای سنسور میل سوپاپ و همچنین حصول اطمینان از سالم بودن اتصالات، کانکتورها و ارتباط دسته سیم، اقدام به تعویض سنسور میل سوپاپ با نوع زیمنس به شماره فنی ۰۹۲۱۹۰۰۶ گردد.

۲- اگر EMS خودرو از نوع SSAT شرکت سازه پویش باشد ابتدا لازم است ECU خودرو دانلود گردد و در صورت عدم رفع ایراد با دانلودینگ، اقدام به تعویض سنسور میل سوپاپ با نوع SSAT سازه پویش به شماره فنی ۰۹۲۱۹۰۱۸ گردد.

تذکر: نوع سنسور میل سوپاپ نصب شده بر روی خودرو الزاما " باید با نوع ECU خودرو همخوانی داشته باشد.



۰۹۲۱۹۰۰۶	سنسور میل سوپاپ زیمنس (کروز)
۰۹۲۱۹۰۱۸	سنسور میل سوپاپ SSAT (سازه پویش)

صفحه: ۱

تصویب: معاونت خدمات پس از فروش

نام:

شهریار سلطانی

امضاء:

تایید: مدیریت مهندسی خودرو
نام: فریبرز زینالی
امضاء:

تأیید کننده: مسعود چوپانی
امضاء:

واحد تهیه کننده

اقدام کننده:

امضاء: محمد علی محمدی