

دستورالعمل‌ها

نظرات مشتری را بعد از بررسی کامل که به کمک ابزار عیب‌یابی انجام دادید بررسی کنید.

ALP1



عدم وجود ارتباط با واحد کنترل الکترونیکی موتور

ALP2



ایزادهای مربوط به استارت زدن

ALP3



ایزادهای مربوط به دور آرام موتور

ALP4



ایزادهای درحین رانندگی (کم شدن ناگهانی سرعت، ریپ زدن و غیره)

ALP5



ایزادهای مربوط به بخاری‌های اضافی: مدل‌های "مخصوص سرمای شدید"