



مدیران خودرو

شرح ایراد: شتاب گیری (گان خوری) ضعیف موتور و

گاهاً خاموش شدن آن

مدل خودرو: کلیه مدل ها



فنی و مهندسی خدمات پس از فروش مدیران خودرو





مدیران خودرو

## تجزیه و تحلیل ایراد

این مشکل می تواند ناشی از یکی از موارد زیر باشد:

۱. کیفیت یائین سوخت

۲. ایراد سیستم مدیریت موتور

۳. عدم انجام به موقع سرویس های ادواری

۴. وجود رسوب کربن در موتور

۵. یائین بودن فشار سوخت

۶. ایراد انژکتور

۷. ایراد منیفولد هوا یا دود

۸. یائین بودن قدرت جرعه

۹. تایم ناصحیح موتور

۱۰. یائین بودن کمپرس موتور



مدیران خودرو

گام ۱ :

بررسی کنید که آیا عدد اکتان بنزین از میزان مجاز کمتر می باشد؟ و آیا بنزین دارای آب می باشد؟

بله : باک خودرو را با بنزین با عدد اکتان تعریف شده پر نمایید ( عدد اکتان سوخت مصرفی کلیه خودروهای شرکت مدیران خودرو ۹۳ و بالاتر می باشد).  
خیر : به مرحله بعدی بروید.



فنی و مهندسی خدمات پس از فروش




مدیران خودرو

گام ۲ :

توسط دستگاه اسکنر X-431 بررسی کنید که آیا در سیستم مدیریت موتور کد خطائی وجود دارد یا خیر؟

بله : قسمت مربوط به کد خطا را تعمیر کنید.

خیر: به مرحله بعدی بروید



فنی و مهندسی خدمات پس از فروش



مدیران خودرو

گام ۳ :

بررسی کنید که آیا سرویس های خودرو بطور منظم صورت پذیرفته اند؟ و مخصوصاً آیا فیلتر های هوا و بنزین به موقع تعویض شده اند؟

بله : به مرحله بعدی بروید.

خیر : قطعات مربوطه را تمیز یا تعویض کنید.





مدیران خودرو

گام ۴ :

بررسی کنید که آیا شمع های موتور و دریچه گاز دارای رسوبات کربنی می باشند؟

بله : تمیز کنید.

خیر : به مرحله بعدی بروید.





مدیران خودرو

گام ۵ :

آیا فشار سیستم سوخت رسانی نرمال است؟

بله : به مرحله بعدی بروید.

خیر : پمپ بنزین ، فیلتر بنزین ، ریل سوخت، لوله های سوخت و سیم کشی های مربوطه را بررسی کنید. قطعات معیوب را تعمیر یا تعویض کنید.



پمپ سوخت



فنی و مهندسی خدمات پس از فروش



مدیران خودرو

۸

گام ۶ :

آیا انژکتورهای سوخت به درستی کار می کنند؟

بله : به مرحله بعد بروید.

خیر: انژکتور و یا دسته سیم را تعویض یا تعمیر کنید.



فنی و مهندسی خدمات پس از فروش



مدیران خودرو

گام ۷ :

بررسی کنید که آیا در سیستم ورودی و خروجی موتور نشتی و یا انسداد وجود دارد؟

بله : قسمت های مربوطه را تعمیر یا تعویض کنید.

خیر : به مرحله بعد بروید.





مدیران خودرو

۱۰

گام ۸ :

آیا عملکرد کوئل ، شمع ها و وایر شمع ها صحیح می باشد ؟

بله : به مرحله بعد بروید.

خیر : تعمیر یا تعویض کنید.



فنی و مهندسی خدمات پس از فروش




مدیران خودرو

گام ۹ :

بررسی کنید که آیا کمپرس موتور در حد مجاز می باشد یا خیر؟

بله : سوپاپ ها ، فنر سوپاپ ها ، میل سوپاپ ها و تایپیت ها ی ورودی و خروجی را بررسی کنید.  
قطعات معیوب را در صورت نیاز تعمیر یا تعویض کنید.

خیر : تسمه تایم را تنظیم یا تعویض کنید.



فنی و مهندسی خدمات پس از فروش