

تاریخ: ۹۰/۰۶/۰۸	
شماره: ۴ NZTN1G/1/1	صفحه: ۱ از ۱
نوع خودرو: وانت دیزل زامیاد	



شرکت بازرگانی **سایپا یدک** (سهامی خاص)

اطلاعیه فنی

موضوع: تعویض قطعه شمع گرمکن وانت دیزل زامیاد

به کلیه نمایندگی های منتخب زامیاد

احتراماً با توجه به مراجعه خودروهای وانت دیزل زامیاد با ایراد روشن بودن چراغ چک و بد روشن شدن موتور (خصوصاً در مناطق سردسیر) لازم است تا موارد ذیل مورد توجه قرار گیرد:

- ۱- مدار سیم کشی مربوط به واحد کنترل گرمکن موتور را [\(مطابق فایل پیوست\)](#) به طور کامل بررسی نمایید.
- ۲- در صورت اطمینان از صحت مدار سیم کشی، گرمکن های نصب شده روی سیلندره های خودرو را به لحاظ اصلی یا متفرقه بودن مطابق تصاویر ذیل بررسی نمایید.
- ۳- در صورتی که گرمکن های نصب شده بر روی خودرو از نوع متفرقه باشد نسبت به تعویض آن با نوع اصلی (قابل تأمین از سوی شرکت سایپا یدک) اقدام نمایید.
- ۴- در مرحله آخر عملکرد موتور را پس از پاک کردن کد خطا (با استفاده از دستگاه عیب یاب) کنترل نمایید و در صورت بروز هرگونه ایرادی موارد را از طریق سیستم پرسش و پاسخ مدیریت فنی مهندسی جهت اخذ پاسخ مطرح گردد.



ردیف	شرح عملیات	کد عملیات	ردیف	قطعه	سریال قطعه
۱	تعویض شمع گرمکن ۱	GD10DZ	۱	شمع پیش گرمکن دیزل	۷۰۳۹۸۸
۲	تعویض شمع گرمکن ۲	GD11DZ			
۳	تعویض شمع گرمکن ۳	GD12DZ			
۴	تعویض شمع گرمکن ۴	GD13DZ			

تهیه کننده	تایید کننده	تصویب کننده
نام: سیروس حیدری - مهدی محمدی تاریخ: ۹۰/۰۶/۰۸ امضا	نام: سیروان زبیری تاریخ: ۹۰/۰۶/۰۸ امضا	نام: مهدی روزبهانی تاریخ: ۹۰/۰۶/۰۸ امضا

